

**Protipožární služby Radomír Řezník
Servis a výzbrojna požární ochrany
Černotínská 1523/8, Praha 10, 104 00
tel: +420 602342018
mail: az.praha@seznam.cz**

Protokol o provedené roční revizi

„Sprinklerové hasicí zařízení v OC Central Kladno“

Revize SHZ se týká zařízení, které je v provozu k 20.03.2026.

Provozovatel PBZ: KCC Development, s.r.o.
Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno
IČ:06143849

Umístění PBZ: OC Central Kladno – **nájemní jednotka Raiffeisen Bank**
P. Bezruč 3380, 272 01 Kladno

Výrobce PBZ: ACCURO Brandschutzanlagen s.r.o., Na Třebešíně 26, Praha 10, 100 00

Druh PBZ: Sprinklerové hasicí zařízení vodní

Kontrola nebezpečí

- byla provedena kontrola změn ve stavebních konstrukcích, provozu, uspořádání prostor atd.

bez závad

a) kontrola v rozsahu „denní kontroly“

- teploty (v zimním období): musí být větší než + 5° C - všude kde se nachází vodní zařízení - **vyhovuje**
- nastavení způsobu ovládání na rozvaděčích (zda není odstaven automatický provoz) - **vyhovuje**
- napětí na přívodu rozvaděče (zda svítí příslušné kontrolky) - **vyhovuje**

bez závad

b) kontrola v rozsahu „týdenní kontroly“

- tlak vody a vzduchu na tlakoměrech

Bez závad

- výška hladin v nádržích (zaplavovací, zásobní)

Bez závad

- Správná poloha všech uzavíracích armatur

Bez závad

- zkouška poplachových zvonů

bez závad

- chod čerpadel (krátkodobé spuštění)
 - přepínače provozu čerpadel přepnuty do polohy „ručně“
 - uzavřena klapka na výtlaku příslušného čerpadla

- otevřena šoupata na zkušebním potrubí
- pomocí spouštěcího a vypínacího tlačítka krátkodobě spuštěno hlavní provozní čerpadlo
- pomocí spouštěcího a vypínacího tlačítka krátkodobě spuštěno doplňovací čerpadlo
- otevřena klapka na výtlaku hlavního čerpadla
- přepínače přepnuty do polohy „automaticky“

bez závad

- automatika spouštění hlavních čerpadel
 - kontrola provozu čerpadel - musí být v režimu „automaticky“
 - provedeno pozvolné odpouštění tlaku pod tlakovým spínačem, automatický chod čerpadla I, totéž opakováno u čerpadla II
 - systém uveden do pohotovostního stavu

bez závad

- automatika spuštění kompresorů
 - kontrola provozu kompresorů - musí být v režimu „automaticky“
 - provedeno pozvolné odpouštění tlaku pod tlakovým spínačem, automatický chod kompresoru I, totéž opakováno u kompresoru II
 - systém uveden do pohotovostního stavu
- těsnost nádrže

bez závad

- těsnosti přírubových spojů při provozní zkoušce

bez závad

- zajištění stálého přístupu do strojovny a k ventilovým stanicím

bez závad

- kontrola strojovny z hlediska pořádku, čistoty a přístupnosti k ovládacím zařízením

bez závad

- umístění bezpečnostních tabulek

bez závad

- signalizace provozních stavů ve strojovně

bez závad

- tlak vody v systému

bez závad**c) kontrola v rozsahu „měsíční kontroly“**

- čistota vody - proveden proplach pod rozvaděčem ventilových stanic

vizuálně bez závad

- povrch sprinklerových hlav a volného prostoru pro jejich činnost

bez závad

- spojů a povrchu potrubí, závěsů potrubí, odvodňovacích a odvzdušňovacích ventilů

bez závad

- uložení skladovaného materiálu

v době kontroly bez závad

- počtu náhradních sprinklerových hlavíc

bez závad

- uložení a kompletnosti návodu na obsluhu sprinklerového zařízení

bez závad

d) kontrola nátěrů (kromě vnitřních nátěrů tl. nádrže)

- ochranné nátěry potrubního rozvodu

bez závad

e) provozní kniha SHZ

bez závad

f) Tříletá kontrola

- kontrola nádrží (kromě tl. nádrže)
- nebyl předložen protokol o provedení v roce 2021

bylo provedeno v roce 2024

g) Desetiletá kontrola

- kontrola a čištění nádrží (kromě tl. nádrže)

provedeno v roce 2025

Závady:

Bez závad

Popis typu závad:

- A - lehká závada nebrání užívání díla. Je doporučeno ji odstranit.
B - závada nebrání užívání díla jako celku. Systém má ovšem omezenou funkčnost v daném místě. Je požadováno její odstranění do daného termínu.
C - Závada, při které není systém schopen bezpečně fungovat. Závada musí být neprodleně odstraněna

Závěr:

Systém SHZ je funkční.

Prohlašuji, že kontrola provozuschopnosti SHZ byla provedena v souladu s průvodní dokumentací výrobce a předpisy o PO (§10 vyhlášky číslo 246/2001).

Datum příští kontroly: březen 2027 roční

Kontrolu provedla firma: **Protipožární služby Radomír Řezník,
Černotínská 1523/8, Praha 10**

Technik:

RADOMÍR ŘEZNÍK
PROTIPOŽÁRNÍ SLUŽBY
Černotínská 1523/8, Praha 10
IČ: 60967536, DIČ: CZ7305284899
PAVEL REŠL - Z-TPO-79/2005
MOBIL: +420 603 157 103

Pavel Rešl
Z-TPO-79/2005

.....
podpis

RADOMÍR ŘEZNÍK
PROTIPOŽÁRNÍ SLUŽBY
K HÁJEČKU 80/E, PRAHA 10
IČO: 60967536 DIČ: CZ7305284899
MOBIL: +420 602 342 018

Radomír Řezník

.....
podpis

Dne 20.03.2026