


PŮDORYS 3NP  
1 : 100



OBJEKT NEBYL GEODETICKY ZAMĚŘENÝ,  
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEVZÍT DLE  
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ!!! NELZE VYRÁBĚT  
NÁBYTEK A SKLENĚNÉ STĚNY PODLE TÉTO DOKUMENTACE!!!  
Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní  
dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním  
projektantem, a to před započatím výroby.

projekt2009		
projekt2009.eu		
Vypracoval:		
Projekt2009.eu		
Hlavní inženýr projektu:		
Projektant části dokumentace:		
Ing.arch. Magdaléna Mlejnková		
Zodpovědný projektant:		
Investor:		
 Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901		
Stavba:		
Raiffeisenbank, Karlovy Vary Krále Jiřího 909/39, 36001 Karlovy Vary		
Název výkresu:		
PŮDORYS 3NP		
Stupeň PD:	Datum:	Měřítko:
DSP	05/2024	1:100
Část dokumentace:	Č. výkresu:	Revize:
D1 - ASŘ	06	

POZN:




1/Bude provedeno nové zaizolování všech vystupujících konstrukcí skrze střešní plášť (nyněšně kompletní přezizolování stávajícího velkého světlíku)

2/ Budou vyčištěny a opraveny všechny odtoky a kanálky pro odvod srážkových vod ze střechy

3/ Bude provedeno kompletní vyčištění skel světlíku nejen ze strany interiéru, ale i mezi skleněnými konstrukcemi.

4/ v rámci stavby bude vybudován nový žebřík do snížené části ve vnitrobloku pro demontáž klima exteriérových zařízení

5/ v rámci rekonstrukce je nutné zrevidovat kompletně stav střešního pláště a zajistit všechna problémová místa proti možnému zatékání do interiéru

LEGENDA	
	Neřešený prostor
	Stávající konstrukce
	Nově navržené SDK konstrukce