

truconneXion a.s.
Boleslavská 199, Kosmonosy 29306

PROTOKOL O VÝSLEDKU FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROTIPANICKÉHO, NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ	Perioda:	12 měsíců, příp. dle návodu výrobce
	Předpis:	Vyhl. 246/2001 Sb. / ČSN EN 50172, ČSN EN 1838
	Způsob kontroly:	vizuální kontrola / vypnutí napájení
Objednatel kontroly:	Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4	
Objekt kontroly:	Raiffeisenbank a.s. pobočka - 940 - Kladno, Petra Bezruče 3388, OC Central Kladno	
Kontrola umístění protipanických, nouzových světel podle projektové dokumentace stavby, kontrola krytů (celistvost, poškození, apod.), kontrola funkčnosti (např. vypnutím jističe).		

Datum kontroly: 31.3.2026	Datum příští kontroly: 31.3.2027
----------------------------------	---

Dokumentace protipanického osvětlení, týkající se počtu svítidel a jejich umístění je k dispozici.

Existence instalovaných svítidel protipanického osvětlení byla ověřena:

vizuální kontrolou : **ANO** vypnutím jističů napájení : **ANO** doba svícení 60 minut : **ANO**

Prostor	Označení zařízení	Počet / ks funkční svítidla	Označení svítidla/vývodu	Počet / ks nefunkční svítidla
1.01 klientská hala	NBB 910123010 Peggy LED 2W 230-240V EM 5h DP IP20	1	N/21_1	0
1.01 klientská hala	NBB 910123010 Peggy LED 2W 230-240V EM 5h DP IP20	1	N/21_2	0
1.03 zázemí	NBB 910123010 Peggy LED 2W 230-240V EM 5h DP IP20	1	N/21_3	0
1.01 klientská hala	NLKTU003-SCHRACK - 230V AC - 4LED	1	N1/21_4	0

Na základě provedené kontroly protipanického, nouzového osvětlení bylo zjištěno, že toto zařízení je provozuschopné.

Zjištěné závady: Závady nebyly zjištěny.

Poznámky a připomínky:

truconneXion a.s.
Boleslavská 199, 293 06 Kosmonosy
IČO: 25130331, DIČ: CZ25130331
tel.: 326 711 741, fax: 326 711 742
MŠ v Praze, odd. B, vložka 4732
http://www.txn.cz no.6



Kontrolu provedl: Pavel Tůma

